

SACRI MONTI DEL PIEMONTE E DELLA LOMBARDIA (2003)

Esercizio Finanziario

2012

Capitolo

7305

Finanziamento

€ 50.400,00

Soggetto referente corrente

Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Soggetto referente all'atto del finanziamento

Regione Piemonte - Direzione Ambiente

Soggetto beneficiario

Ente di gestione dei Sacri Monti

Sito web

www.sacri-monti.com

RILIEVO TOPOGRAFICO ED EDILIZIO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO ED ARTISTICO DEI SACRI MONTI PIEMONTESI E LOMBARDI - I FASE

Il progetto aveva l'obiettivo di implementare gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio architettonico e storico-artistico dei nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, attraverso la predisposizione di uno strumento conoscitivo che fornisse un quadro completo dello stato di conservazione dei vari complessi, strutturato secondo criteri omogenei per tutti i Sacri Monti componenti il Sito seriale, al fine di attivare una strategia di conservazione programmata, basata su presupposti comuni.

Tale operazione, svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha previsto la predisposizione di schede-tipo di rilevazione, comprendenti: una scheda generale di inquadramento del Sito, contenente una fotografia aggiornata della situazione gestionale, del regime vincolistico, dei fenomeni di degrado e delle problematiche generali riscontrate, oltre che la documentazione grafica e fotografica; una scheda di dettaglio per ciascuna cappella componente il percorso del Sacro Monte preso in considerazione, con specifico approfondimento sulla consistenza dei materiali costitutivi e sullo stato di conservazione, nella quale si sono registrati anche gli interventi di restauro eseguiti; una scheda specifica relativa ai percorsi di collegamento fra le cappelle, nella quale si sono rilevate le principali problematiche conservative e di fruizione; una scheda relativa a eventuali edifici accessori e, infine, una scheda di sintesi relativa a ciascun Sito, che riporta una lettura delle problematiche rilevate e consente di individuare le priorità di intervento e il grado di urgenza. Si è, infine, provveduto a raccogliere la documentazione disponibile nei singoli Sacri Monti e ad effettuare sopralluoghi, al fine di procedere con la compilazione delle schede.

Scheda per la rilevazione delle cappelle

Credits: Ente di Gestione dei Sacri Monti

| Scheda di inquadramento del sito | | Scheda topografica ed edilizia del sito | | Scheda fotografica ed artistica del sito | |
|---|---|---|---|---|---|
| Area di pertinenza | Coordinate UTM (Easting, Northing) | Area di pertinenza | Coordinate UTM (Easting, Northing) | Area di pertinenza | Coordinate UTM (Easting, Northing) |
| <p>Area di pertinenza</p> <p>Comune di S. Maria, Strada</p> | <p>Coordinate UTM</p> <p>31UJG094 (Easting), 4610394 (Northing)</p> | <p>Area di pertinenza</p> <p>Comune di S. Maria, Strada</p> | <p>Coordinate UTM</p> <p>31UJG094 (Easting), 4610394 (Northing)</p> | <p>Area di pertinenza</p> <p>Comune di S. Maria, Strada</p> | <p>Coordinate UTM</p> <p>31UJG094 (Easting), 4610394 (Northing)</p> |
| <p>Descrizione generale</p> <p>Il sito è costituito da un complesso di edifici religiosi, situati in un'area di pertinenza comunale, che ha una storia di oltre 1000 anni.</p> | <p>Descrizione generale</p> <p>Il sito è costituito da un complesso di edifici religiosi, situati in un'area di pertinenza comunale, che ha una storia di oltre 1000 anni.</p> | <p>Descrizione generale</p> <p>Il sito è costituito da un complesso di edifici religiosi, situati in un'area di pertinenza comunale, che ha una storia di oltre 1000 anni.</p> | <p>Descrizione generale</p> <p>Il sito è costituito da un complesso di edifici religiosi, situati in un'area di pertinenza comunale, che ha una storia di oltre 1000 anni.</p> | <p>Descrizione generale</p> <p>Il sito è costituito da un complesso di edifici religiosi, situati in un'area di pertinenza comunale, che ha una storia di oltre 1000 anni.</p> | <p>Descrizione generale</p> <p>Il sito è costituito da un complesso di edifici religiosi, situati in un'area di pertinenza comunale, che ha una storia di oltre 1000 anni.</p> |
| <p>Stato di conservazione</p> <p>Il sito è in uno stato di conservazione soddisfacente, con alcune parti in stato di degrado.</p> | <p>Stato di conservazione</p> <p>Il sito è in uno stato di conservazione soddisfacente, con alcune parti in stato di degrado.</p> | <p>Stato di conservazione</p> <p>Il sito è in uno stato di conservazione soddisfacente, con alcune parti in stato di degrado.</p> | <p>Stato di conservazione</p> <p>Il sito è in uno stato di conservazione soddisfacente, con alcune parti in stato di degrado.</p> | <p>Stato di conservazione</p> <p>Il sito è in uno stato di conservazione soddisfacente, con alcune parti in stato di degrado.</p> | <p>Stato di conservazione</p> <p>Il sito è in uno stato di conservazione soddisfacente, con alcune parti in stato di degrado.</p> |
| <p>Interventi previsti</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione alle parti in stato di degrado.</p> | <p>Interventi previsti</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione alle parti in stato di degrado.</p> | <p>Interventi previsti</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione alle parti in stato di degrado.</p> | <p>Interventi previsti</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione alle parti in stato di degrado.</p> | <p>Interventi previsti</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione alle parti in stato di degrado.</p> | <p>Interventi previsti</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione alle parti in stato di degrado.</p> |